

積層簡易報告書

実施日/時間	3月	20日	(月)	集合時刻	8時00分
	真空引き開始時刻	10時		真空引き終了時刻	22時
使用したエポキシ樹脂	Z2		主剤	80g	硬化剤 32g
使用したクロス	3K平織				
積層前重量	240g		積層後重量	420g	
前縁の精度	61番～翼端にかけて悪い				
後縁の巻き込み具合	なし				
その他のしわ,浮き	表面にちいさなものが数個				
問題点と対策					
問題点①	前縁のシワについて				
原因	ホチキス止めを翼根から行ったため,シワが翼端に??.				
対策	次回は中心の翼弦が最大となる場所を始めに留める.またいつも以上に大きめにクロスを切っておく.				
問題点②					
原因					
対策					
問題点③					
原因					
対策					

以上の問題点,原因については必要であれば二枚目以降で詳しく述べるものとする.